

Fabricante:	<b>GM</b>	rev. 1	pneus	const. k	const. w
Modelo:	<b>MERIVA</b>		175/70/14	15.840	990
Ano:	<b>2012</b>		185/65/15	15.840	990
Tipo de câmbio:	<b>Todos</b>				
Tipo e local da instalação:	Sensor de velocidade				
Compatível com taxímetros:	Todos os modelos FIP				

**Passo a Passo da instalação:**

Para FIP1, FIP2 ou FIP97 utilize os desacopladores ZAP de acordo com o modelo descrito abaixo.

Para FIP-AT ou FIP-EVOLUTION utilize o chicote CHFIPAT.

Ligado ao fio azul com listra vermelha encontrado ao lado da bateria (lado esquerdo), dentro de um conduíte.

Abra o conduíte e escolha o fio azuis com listras vermelhas. Existem dois e qualquer um deles serve.

Ligue a entrada de sinal de velocidade que vai até o taxímetro (fio branco) ao fio escolhido.

**IMPORTANTE:** Solde e isole bem esta união.

Códigos FIP utilizados: para FIP-AT ou Evolution: CHFIPAT / para FIP1, FIP2: ZAP124 / para FIP97: ZAP974

Outras peças e acessórios: Estanho, fita isolante

Ferramentas necessárias: Alicates de corte, ferro de solda

Tempo estimado: 15 minutos



fig. 1



fig. 2



fig. 3

